

deLi得力

人民币鉴别仪(点验钞机)

使用手册

User Manual

JBYD 3911 (B)

■ 全面兼容 ■ 多重鉴别 ■ 数字化处理 ■ 智能化系统

二、本手册所用参数为基本参数，严格按照本手册的操作步骤操作！

本手册涉及的参数，后续如有更改，恕不另行通知。

此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施

目 录

安全注意事项与保养 - - - - -	1
仪器拆封 - - - - -	1
技术指标 - - - - -	2
后部结构介绍 - - - - -	2
操作指南 - - - - -	3
└ 正确的点钞操作方法 - - - - -	3
机器外部构造 - - - - -	4
功能使用说明 - - - - -	4
常见故障分析及排除 - - - - -	6
└ 进钞台调整方法 - - - - -	6
└ 故障自诊断 - - - - -	7
└ 简单的故障检查与排除 - - - - -	8
└ 易损件更换方法 - - - - -	9
产品保修卡 - - - - -	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用电压在规定的范围内。
2. 工作环境在0°~40°℃的温度条件下，如在0℃以下或40°℃以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)，应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成鉴伪失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修。
① 电源线损坏
② 机体进水
③ 机体冒烟或有焦味
④ 机体发出异常响声
⑤ 电源插头或插座损坏
⑥ 其他异常情况

技术指标

- 整机重量: 5.9kg
- 电源: AC220V(1±10%) 50Hz
- 电流: 0.4A
- 点钞速度: ≥900张/分
- 点钞尺寸: 长度110~175mm, 宽度50~110mm
- 票面厚度: 0.075~1.0mm

0W

≤2A

0°C~40°C


300x245x165mm

- 进钞容量: 15mm
- 接钞容量: 30mm
- 计数范围: 1~999张
- 显示范围: 1~100张

- 功率: ≤
- 保险丝电压: 250V
- 环境温度: 0~40°C
- 外形尺寸: 300x245x165mm

介绍

- 清钞板
- 调节螺杆
- 电源开关
- 电源插座
- 2A保险丝(内置)
- 外接显示器插座



后部结构

机后盖电源插座中，另一头插到市电（交流220V）电源座上，如选购了外接显示器，将外显示
外显插座上。打开电源开关，计数器显示“0000”，置窗无显示。

点钞前应将下列纸币剔除：

- A、用过的纸币
- B、经过洗涤的纸币
- C、污损的纸币
- D、破损，裂口的纸币

钞

点张数而不需鉴伪时，开启电源开关，按“计数”键调至“计数”档，将一叠纸币捻成一定斜度，放在滑钞板上，机器即自动完成点钞工作，待滑钞板上在钞票全部输送完毕，机器停止计数，此时计数器显示的就是该叠钞票的数量。取出接钞架钞票。每次清点钞票时显示器上显示的数值自动控制将清零后重新计数。

准确的点钞操作方法

点钞时先将钞票进行整理，按不同的面值分类。

将钞票上的纸张贴紧没有杂质，再将钞票你勾房，
并点钞机进钞口，使钞票完全进入，然后放入滑钞板。
钞票进入点钞机。

如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。
图二中操作者未把纸币捻成一定斜度。
图三中操作者方向错误。




■ 1. 将电源线插入点
器插到点钞机后盖

A、用过
C、污损
3. 快速
当只需

平
数
要
当只

机器外部构造

1 显示窗



功能使用说明

分版(闪)：能清分出第五套人民币不同面值的夹张币。

分版：能清分出第五套人民币不同面值的夹张币，同时具有极强的鉴伪能力。

计数：具有荧光鉴伪功能，可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币和票据。

■ 模式

按下“模式”键切换“预置”状态或“累加”状态。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应的功能状态。

预置方式：点按1次“模式”键，显示屏上显示“预置”，显示屏下方显示100。

累加方式：点按2次“模式”键，显示屏上相应的“累加”灯亮，即已打开累加方式。每次清点完毕取走收钞台上的纸币，其清点数与上次的累加数值在显示屏下方显示。取消累加方式，再按“模式”键，“累加”字样消失。

■ 清零




故障代码及含义			
代码	内 容	代 码	
E1※	卷外异物	E1※	卡钞或残币
E2※	卡钞或残币	E2※	卡住清空机
E3※	计数不准	E6※	安全线异常
E7※	经分异常	E8※	卡幅或剪切张
E9※	分版		

常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶



常见故障分析及排除

■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断。如有异常，显示窗显示故障代码，具体如下：

故障原因	排除方法	故障原因	排除方法
左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
宽度检测槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器		
喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器		
收钞光电对管故障			

常见故障分析及排除

■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前,请先自行检查下列各点:

电源线工作

电源线损坏

电源线松动



1.电源插头两端是否分别插入插座和机器?



1.进钞传感器是否有积尘?



调整进钞位置

故障排除指南



2.是否停电或没开开关?



2.读钞传感器与主电路板连线是否中断?



调整进钞位置

(开启电源)

(读钞读数)

(读白左、右计数臂)

(请移除人盖更换电源
插座下的保险丝)

(更换读数带)

(更换读数带)

(调整电压)

调节螺杆

AC220V±10%

4.使用电源电压是否过低?



4.机器是否卡钞?(清除卡钞并调节螺杆)

用正确的读钞方法操作(第三步)

请勿将手伸入机器内部

请勿将手伸入机器内部

请勿将手伸入机器内部

请勿将手伸入机器内部

请勿将手伸入机器内部

调整进钞位置

调整进钞位置

调整进钞位置


调整进钞位置

常见故障分析及排除


■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的齿轮胶圈，换上新的后再按原样复原即可。
3. 更换紫外灯管，首先打开机顶盖，卸下荧光盒，换上新的紫外灯管后再按原样复原即可。

阻力片 ►



捻钞轮 ►



荧光灯 ►



产品保修卡

用户，如果产品因质量问题

凡购买本公司产品或
或特约维修站联系。

感谢您购买本公司的产品。为确保用户利益，本公司根据故障情况提供免费
维修服务。

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费
保修、零部件更换等服务。

2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须填写下列表格，并经经
营商加盖公章后方有效；

3. 属下列情况之一的，不实行免费保修服务：需要保管不当而造成损坏的：

(1). 超过保修有效期的；
(2). 未按产品使用说明书的要求使用、维护或
(3). 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
(4).易损件及随机配件。

本公司随点钞机商品一同发放，一机一卡，为保证权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

全国联保，免费客服电话：800-8574-008

维修记录

维修日期 故障状况 维修结果

客户信息

商品名称 生产日期 客户签字

商品型号 联系人

单位名称 联系电话

地址 联系人

销售商名称 联系电话

地址 联系人

销售日期 维修人签字

日期

客户信息

商品名称 生产日期 客户签字

商品型号 联系人

单位名称 联系电话

地址 联系人

销售商名称 联系电话

地址 联系人

销售日期 维修人签字

日期

此联沿虚

线剪下，由经销商保管

执行标准：GB 16999-2010

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江宁波得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

<http://www.nbdeli.com>

MADE IN CHINA

保留备用



版本：1.0
日期：2015年3月

